# Onderhoud en herstel

Openbare selectie van aangeleverde facturen

De auto wordt aangeboden met defecte motor. Het garageadvies in de diagnosefactuur van 31 juli 2026 is om een andere motor te plaatsen.

Dit dossier toont historische werkzaamheden en bevindingen. Het is geen volledige onderhoudshistorie en geen verklaring van de huidige technische staat.

Persoonsgegevens, kenteken, chassisnummer, bankgegevens en administratieve referenties zijn definitief zwart afgeschermd. De originele stukken zijn niet opgenomen. Achterzijden met algemene voorwaarden zijn weggelaten.

## Inhoud

27-08-2019 | Groot onderhoud en Dinitrol

31-05-2021 | Turbo en intercooler vervangen

21-06-2024 | Koppeling en overbrenging

24-01-2025 | Groot onderhoud en remmen

31-07-2026 | Motordiagnose en vervangingsadvies

07-08-2026 | Sleutelmodule en afstandsbediening

16-10-2026 | Dak herstellen en schilderen

21-10-2026 | Herstel schade achterzijde

Let op: de factuur van 7 augustus 2026 vermeldt dat het inleren van de tweede afstandsbediening toen niet was gelukt. De actuele status moet worden nagevraagd.

Oudere waardebepaling, verkoopovereenkomst en motorofferte zijn niet gepubliceerd.

[redacted]

[redacted]

| | |
|---|---|
| Datum | 27-08-2019 |
| Factuur | [redacted] |
| Debiteur | |
| Kenteken | |
| Auto | Land Rover Defender 90 2.2 PUMA |
| Km. stand | 110033 |

# Factuur

| Artikelnr. | Omschrijving | Aantal | Prijs | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| | Gr. beurt uitgevoerd. | | | |
| | Alle aandrijfassen en kruis-stukjes gesmeerd | | | |
| | Portieren,sloten en scharnieren gesmeerd | | | |
| | Banden spanning afgesteld | | | |
| | Verlichting gecontroleerd en gerepareerd | | | |
| | Alle vloeistoffen gecontroleerd en | | | |
| | indien nodig bijgevuld / ververst | | | |
| | Alle olieen gecontr.bijgevuld of ververst | | | |
| | Motorolie ververst en oliefilter vervangen | | | |
| | Fusee's gecontroleerd en | | | |
| | afgevuld met swivelgrease. | | | |
| | Koelvloeistof bijgevuld | | | |
| | Ruitensproeier vloeistof bijgevuld | | | |
| | Brandstoffilter vervangen en afgevuld met | | | |
| | dieselfuelconditioner ivm ontluchten | | | |
| | Ook diesel fuel conditioner in tank gedaan | | | |

[redacted]

[redacted]

| | |
|---|---|
| Datum | 27-08-2019 |
| Factuur | [redacted] |
| Debiteur | |
| Kenteken | |
| Auto | Land Rover Defender 90 2.2 PUMA |
| Km. stand | 110033 |

# Factuur

| Artikelnr. | Omschrijving | Aantal | Prijs | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| | ivm algengroei door bio-diesel | | | |
| | Tussenbakolie vervangen | | | |
| | Voordiffkeerring zweet/lekt, vervangen | | | |
| | Voordiffolie vervangen | | | |
| | Versnellingsbakolie vervangen | | | |
| | Stadslicht RV defect, nieuw lampje ge- | | | |
| | plaatst | | | |
| | Kentekenverlichting defect, nieuwe lampjes | | | |
| | geplaatst | | | |
| | Stuur rechtgezet | | | |
| | Schuifruitjes klapperen, vastgezet met | | | |
| | rubber | | | |
| | Koppeling en rempedaalrubber versleten, | | | |
| | nieuwe rubbers geplaatst | | | |
| | Bumperhoekje terug op bumper gemonteerd | | | |
| | Portiervangers vastgezet | | | |

[redacted]

[redacted]

| | |
|---|---|
| Datum | 27-08-2019 |
| Factuur | [redacted] |
| Debiteur | |
| Kenteken | |
| Auto | Land Rover Defender 90 2.2 PUMA |
| Km. stand | 110033 |

# Factuur

| Artikelnr. | Omschrijving | Aantal | Prijs | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| | Blokje bij deurvangen linker deur vervangen | | | |
| | Gordel RV bijgewerkt had tussen deur gezeten | | | |
| | Linker spiegel vastgezet | | | |
| | Nummerplaat op voorbumper recht gemaakt | | | |
| | Kruisje achterste aandrijfas achter speling nieuwe kruisje gemonteerd | | | |
| | As van de tussenbak vastgezet, zat los | | | |
| | Meenemers achterste steekassen hebben speling en steekassen ook, nieuwe meenemers en steekassen achter gemonteerd | | | |
| | Rubbers achterste schokbrekers onder versleten, nieuwe rubbers gemonteerd | | | |
| | Fuseebol RV zweet, schoongemaakt en bijgevuld | | | |
| | Maximale stuuruitslag goed afgesteld | | | |

[redacted]

[redacted]

| | |
|---|---|
| Datum | 27-08-2019 |
| Factuur | |
| Debiteur | [redacted] |
| Kenteken | |
| Auto | Land Rover Defender 90 2.2 PUMA |
| Km. stand | 110033 |

# Factuur

| Artikelnr. | Omschrijving | Aantal | Prijs | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| | Bouten deurscharnieren vervangen door RVS | | | |
| | Raamframe montage blokken vervangen door | | | |
| | Aluminium zwarte uitvoeringen | | | |
| | Bouten reservewieldrager vervangen door | | | |
| | RVS | | | |
| | Stoelbekleding bestuurdersstoel vervangen | | | |
| | door nieuwe | | | |
| | | | | |
| | Service interval gereset | | | |
| | Smeerkaartje in de auto gehangen | | | |
| | Proefrit gereden ter controle | | | |
| | | | | |
| | Banden zijn wat gecupt maar profieldiepte | | | |
| | is nog goed | | | |
| | | | | |
| | Volgende beurt: | | | |

[redacted]

[redacted]

| | |
|---|---|
| Datum | 27-08-2019 |
| Factuur | |
| Debiteur | [redacted] |
| Kenteken | |
| Auto | Land Rover Defender 90 2.2 PUMA |
| Km. stand | 110033 |

# Factuur

| Artikelnr. | Omschrijving | Aantal | Prijs | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| | - remmen achter vervangen bij 125000 km | | | |
| A | Werkplaatstarief | 10,25 | 65,00 | 666,25 |
| LR104384A | Oliefilter PUMA 2.2 Td4 | 1,00 | 11,25 | 11,25 |
| 1013938 | Drain plug - Oil | 1,00 | 2,95 | 2,95 |
| 000-5W30 | Synpower MST SAE 5W30 | 7,00 | 12,71 | 88,97 |
| PHE500060G | Air Filter Element MANN Filter | 1,00 | 17,50 | 17,50 |
| WJI500040G | Fuel Filter 2.4 Defender MY 07 | 1,00 | 35,00 | 35,00 |
| RMC-31020500 | RMC Diesel Injector Cleaner | 1,00 | 13,45 | 13,45 |
| RMC-31030300 | RMC Diesel Conditioner Pro | 1,00 | 16,95 | 16,95 |
| DZM100080 | Fastener Fir Tr | 4,00 | 1,09 | 4,36 |
| MWC5759B | Pad - Door Stop | 1,00 | 2,00 | 2,00 |
| FTC5258G | Dichtring | 1,00 | 7,95 | 7,95 |

[redacted]

[redacted]

| | |
|---|---|
| Datum | 27-08-2019 |
| Factuur | |
| Debiteur | [redacted] |
| Kenteken | |
| Auto | Land Rover Defender 90 2.2 PUMA |
| Km. stand | 110033 |

# Factuur

| Artikelnr. | Omschrijving | Aantal | Prijs | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| 000-75W90 | G15 Olie 75w90 Per Liter | 4,00 | 14,43 | 57,72 |
| STC50530 | Antifreeze Per Liter G12 Rood | 0,50 | 7,50 | 3,75 |
| 000-RSVL | Ruitensproeivloeistof | 2,00 | 3,80 | 7,60 |
| LR006519 | Oil - Transmission | 3,00 | 19,95 | 59,85 |
| TVC500010G | Joint Assy Hardy spicer | 1,00 | 37,50 | 37,50 |
| SKE500060 | Pedal Rubber | 2,00 | 4,00 | 8,00 |
| RNF100090LGEN | Onderste Schokbrekerrubber ,Achter | 4,00 | 2,77 | 11,08 |
| STC3435 | Grease | 1,00 | 8,75 | 8,75 |
| RUC105200R | Drive member | 2,00 | 15,00 | 30,00 |
| TOB500020 | Shaft MY 2002 up Rover Rear Axle | 1,00 | 65,00 | 65,00 |
| TOB500030 | Shaft MY 2002 up Rover Rear Axle | 1,00 | 65,00 | 65,00 |
| DA1132P | PUMA Front door Bolt Kit S/S | 1,00 | 20,45 | 20,45 |
| DA1134P | Puma rear safari door kit s/s | 1,00 | 17,95 | 17,95 |
| DA1142B | Aluminium Windscreen Bracket Pair Black | 1,00 | 79,00 | 79,00 |
| EXT318-XSBR | Exmoortrim Fr. outer Seat Base Cover XS Black | 1,00 | 117,25 | 117,25 |
| EXT322-2 | Exmoortrim Cover Retaining Pins = 1x Pin | 3,00 | 0,30 | 0,90 |

[redacted]

[redacted]

Datum 27-08-2019
Factuur
Debiteur
Kenteken [redacted]
Auto Land Rover Defender 90 2.2 PUMA
Km. stand 110033

# Factuur

| Artikelnr. | Omschrijving | Aantal | Prijs | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| 000-KM10 | Klein Materiaal Gr.b. | 1,00 | 22,50 | 22,50 |
| 000-CHEMAFV | Chemisch Afval Toeslag | 1,00 | 7,50 | 7,50 |
| 558273 | Remmenreiniger / ontvetter | 1,00 | 4,84 | 4,84 |
| | Auto afgetankt ivm Dinitrol behandeling | | | |
| | Dinitrol behandeling uit laten voeren | | | |
| 001-BRANDSTOF | Brandstof | 39,76 | 1,10 | 43,74 |
| DINITROL | Dinitrol anti-roest behandeling | 1,00 | 1100,00 | 1100,00 |

Speciaal door ons bestelde onderdelen en electronische componenten kunnen niet geruild worden

| | |
|---|---|
| Totaal onderdelen: | 1968,76 |
| Totaal arbeid: | 666,25 |
| Subtotaal excl. BTW: | 2635,01 |
| Totaal BTW 21%: | 0,00 |
| Totaal BTW 6%: | 0,00 |
| Totaal incl. BTW: | 2635,01 |

Bij betaling s.v.p. vermelden: [redacted]

Op alle rechtsverhoudingen tussen Jansen Used Laro Parts bv en haar opdrachtgevers zijn uitsluitend de door Jansen Used Laro Parts bv gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de KvK van Tilburg. Deze zijn ook in te zien en uit te printen via onze website www.jansenlaroparts.nl en staan op de achterzijde van uw originele factuur.

[redacted]

[redacted]

| | |
|---|---|
| Datum | 31-05-2021 |
| Factuur | [redacted] |
| Debiteur | |
| Kenteken | |
| Auto | Land Rover Defender 90 2.2 PUMA |
| Km. stand | 125674 |

# Factuur

| Artikelnr. | Omschrijving | Aantal | Prijs | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| | UITGEPRINT IVM MAANDAFSLUITING | | | |
| | Nakijken, Turbo? | | | |
| | Auto uitgelezen: | | | |
| | Foutcodes: | | | |
| | - P0101-17: mass or volume airflow - circuit range/performance circuit voltage above treshold | | | |
| | - P2263-22: Turbocharger boost system performance signal amplitude > maximum | | | |
| | Turbo gecontroleerd, is goed kapot! | | | |
| | stukken liggen op luchtfilter en voor inlaatspruitstuk | | | |

[redacted]

[redacted]

| | |
|---|---|
| Datum | 31-05-2021 |
| Factuur | [redacted] |
| Debiteur | |
| Kenteken | |
| Auto | Land Rover Defender 90 2.2 PUMA |
| Km. stand | 125674 |

# Factuur

| Artikelnr. | Omschrijving | Aantal | Prijs | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| | Alle turboslangen demonteren en schoonmaken | | | |
| | intercooler demonteren en schoonmaken of vervangen | | | |
| | inlaat demonteren en schoonmaken | | | |
| | Offerte gemaild naar klant om turbo te vervangen | | | |
| | Auto binnen geduwd en diverse delen gedemonteerd | | | |
| | Gecontroleerd of er voldoende olie naar de turbo toekomt via de toevoer | | | |
| | Olie afgetapt | | | |
| | Geconstateerd dat intercooler gescheurd is toen we deze demonteerde, nieuwe besteld | | | |
| | Nieuwe Turbo met nieuwe pakkingen en nieuwe | | | |

[redacted]

[redacted]

| | |
|---|---|
| Datum | 31-05-2021 |
| Factuur | [redacted] |
| Debiteur | |
| Kenteken | |
| Auto | Land Rover Defender 90 2.2 PUMA |
| Km. stand | 125674 |

# Factuur

| Artikelnr. | Omschrijving | Aantal | Prijs | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| | olietoevoerslang gemonteerd | | | |
| | Intercooler vervangen door een nieuwe en | | | |
| | nieuwe intercoolerslangen gemonteerd | | | |
| | inlaat schoongemaakt en teruggemonteerd | | | |
| | met nieuwe pakkingen | | | |
| | Nieuw oliefilter en nieuwe aftapplug gemon- | | | |
| | teerd | | | |
| | Nieuw luchtfilter gemonteerd | | | |
| | Nieuw brandstoffilter gemonteerd en RMC | | | |
| | injectorcleaner in filter gedaan en RMC | | | |
| | diesel conditioner in de tank gedaan | | | |
| | EGR terug gemonteerd | | | |
| | Gloeibougies en bekabeling gecontroleerd | | | |
| | Hitteschild turbo gerepareerd | | | |
| | Dieselsysteem ontlucht | | | |
| | Motor opgestart en warm laten draaien | | | |

[redacted]

[redacted]

Datum 31-05-2021
Factuur
Debiteur [redacted]
Kenteken
Auto Land Rover Defender 90 2.2 PUMA
Km. stand 125674

# Factuur

| Artikelnr. | Omschrijving | Aantal | Prijs | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| | alle delen terug gemonteerd | | | |
| | Korte proefrit gereden | | | |
| A | Werkplaatstarief | 16,75 | 65,00 | 1088,75 |
| LR042752R | Turbo Garrett GTB1749VK | 1,00 | 1078,67 | 1078,67 |
| LR037952GEN | Pijp - olietoevoer | 1,00 | 70,28 | 70,28 |
| LR009704GEN | Stud | 3,00 | 4,12 | 12,36 |
| WYH500060 K2 | Moer M8 | 3,00 | 2,59 | 7,77 |
| LR037955GEN | Pakking EGR koeler | 1,00 | 13,96 | 13,96 |
| LR034076GEN | Pakkingring | 1,00 | 13,10 | 13,10 |
| LR018370 | Seal | 8,00 | 4,50 | 36,00 |
| LR032153GEN | Afdichting pakking inlaatsrpuitstuk | 1,00 | 13,82 | 13,82 |

[redacted]

[redacted]

| | |
|---|---|
| Datum | 31-05-2021 |
| Factuur | [redacted] |
| Debiteur | |
| Kenteken | |
| Auto | Land Rover Defender 90 2.2 PUMA |
| Km. stand | 125674 |

# Factuur

| Artikelnr. | Omschrijving | Aantal | Prijs | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| LR017950B | Intercooler Td5/Td4(Puma) | 1,00 | 218,03 | 218,03 |
| LR061831 | Hose - Cooler to Tube | 1,00 | 89,92 | 89,92 |
| LR066344 | Hose - Cooling | 1,00 | 71,80 | 71,80 |
| LR104384GEN | Oliefilter 2.2 TDCi PUMA (DA on) | 1,00 | 18,56 | 18,56 |
| 1013938 | Drain plug - Oil | 1,00 | 3,00 | 3,00 |
| 000-5W30 | Synpower MST SAE 5W30 | 6,50 | 12,71 | 82,62 |
| PHE500060M | Air filter | 1,00 | 19,50 | 19,50 |
| WJI500040G | Fuel Filter 2.4 Defender MY 07 | 1,00 | 35,00 | 35,00 |
| RMC-31020500 | RMC Diesel Injector Cleaner | 1,00 | 19,50 | 19,50 |
| RMC-31030300 | RMC Diesel Conditioner Pro | 1,00 | 14,50 | 14,50 |
| PRC3180 | Clip | 1,00 | 3,00 | 3,00 |
| 000-KM ALGEMEEN | Klein Materiaal Algemeen | 1,00 | 12,50 | 12,50 |
| 000-CHEMAFV | Chemisch Afval Toeslag | 1,00 | 7,50 | 7,50 |
| 558273 | Remmenreiniger / ontvetter | 1,00 | 4,84 | 4,84 |

Speciaal door ons bestelde onderdelen en electronische componenten kunnen niet geruild worden

| | |
|---|---|
| Totaal onderdelen: | 1846,23 |
| Totaal arbeid: | 1088,75 |
| Subtotaal excl. BTW: | 2934,98 |
| Totaal BTW 21%: | 0,00 |
| Totaal BTW 6%: | 0,00 |
| Totaal incl. BTW: | 2934,98 |

Bij betaling s.v.p. vermelden: [redacted]

Op alle rechtsverhoudingen tussen Jansen Used Laro Parts bv en haar opdrachtgevers zijn uitsluitend de door Jansen Used Laro Parts bv gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de KvK van Tilburg. Deze zijn ook in te zien en uit te printen via onze website www.jansenlaroparts.nl en staan op de achterzijde van uw originele factuur.

[redacted]

[redacted]

**Datum** : 21-06-2024
**Factuur** : [redacted]
**Debiteur** :
**Kenteken** :
**Auto** : Land Rover Defender 90 2.2 PUMA
**Km. stand** : 161882

# Factuur

| Artikelnr. | Omschrijving | Aantal | Prijs | Totaal |
|---|---|---|---|---|

BTW nummer: [redacted]

Koppeling probleem

Hulpkoppelingscilinder lekt

overbrenging van bak naar tussenbak

uitgesleten

Tunneldeel gedemonteerd

Aandrijfassen gedemonteerd

Uitlaat gedemonteerd

Tussenbak gedemonteerd

Versnellingsbak gedemonteerd

Koppelingsplaat, drukgroep, toplager en

hydraulisch druklager vervangen

Overbrenging van bak naar tussenbak ver-

vangen door een gesmeerde versie

[redacted]

[redacted]

**Datum** : 21-06-2024
**Factuur** : [redacted]
**Debiteur** :
**Kenteken** :
**Auto** : Land Rover Defender 90 2.2 PUMA
**Km. stand** : 161882

# Factuur

| Artikelnr. | Omschrijving | Aantal | Prijs | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| | Versnellingsbak teruggemonteerd | | | |
| | Keerring en o-ring tussenbak vervangen | | | |
| | Tussenbak teruggemonteerd | | | |
| | Versnellingsbak en tussenbak afgevuld | | | |
| | met de juiste olie | | | |
| | Aandrijfassen en uitlaat teruggemonteerd | | | |
| | Tunneldeel teruggemonteerd | | | |
| | Koppeling ontlucht en bijgevuld | | | |
| | Proefrit gereden ter controle | | | |
| A | Werkplaatstarief | 20,75 | 80,00 | 1660,00 |
| LR068979GEN | Clutch Slave | 1,00 | 103,26 | 103,26 |

[redacted]

[redacted]

**Datum** : 21-06-2024
**Factuur** : [redacted]
**Debiteur** : [redacted]
**Kenteken** : [redacted]
**Auto** : Land Rover Defender 90 2.2 PUMA
**Km. stand** : 161882

# Factuur

| Artikelnr. | Omschrijving | Aantal | Prijs | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| LR068981GEN | Verbindingsstuk | 1,00 | 48,08 | 48,08 |
| LR068982GEN | Regelklep | 1,00 | 29,37 | 29,37 |
| LR004390G | Bearing Input Shaft | 1,00 | 45,00 | 45,00 |
| LR174647G/LR048731 | Clutch Plate&Cover | 1,00 | 295,00 | 295,00 |
| ASH-MT82SHAFT | MT82 repair kit upgraded output shaft | 1,00 | 639,00 | 639,00 |
| ICV100000G | Oil Seal Angus | 1,00 | 9,05 | 9,05 |
| FRC8292 | O Ring (voorzijde tussenbak) | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| LR006519 | Oil - Transmission | 2,60 | 35,12 | 91,31 |
| 000-DOT4 | Remvloeistof Dot 4 | 0,20 | 13,59 | 2,72 |
| 000-80W90 | Versnellingsbakolie 80w90 | 2,50 | 7,33 | 18,33 |
| 000-KM ALGEMEEN | Klein Materiaal Algemeen | 1,00 | 12,50 | 12,50 |
| 000-CHEMAFV | Chemisch Afval Toeslag | 1,00 | 10,00 | 10,00 |
| 558273 | Remmenreiniger / ontvetter | 1,00 | 5,25 | 5,25 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 1309,87 |
| | | 1660,00 + |
| | | 2969,87 |
| Totaal BTW 21%: | | 0,00 |
| Totaal BTW 6%: | | 0,00 + |
| Totaal incl. BTW: | € | 2969,87 |

Bij betaling s.v.p. vermelden: [redacted] / [redacted]

Op alle rechtsverhoudingen tussen Jansen Used Laro Parts bv en haar opdrachtgevers zijn uitsluitend de door Jansen Used Laro Parts bv gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de KvK van Tilburg. Deze zijn ook in te zien en uit te printen via onze website www.jansenlaroparts.nl en staan op de achterzijde van uw originele factuur.

[redacted]

[redacted]

**Datum** : 24-01-2025
**Factuur** : [redacted]
**Debiteur** :
**Kenteken** :
**Auto** : Land Rover Defender 90 2.2 PUMA
**Km. stand** : 170837

# Factuur

| Artikelnr. | Omschrijving | Aantal | Prijs | Totaal |
|---|---|---|---|---|

BTW nummer: [redacted]

Gr. beurt uitgevoerd.

Alle aandrijfassen en kruis-stukjes gesmeerd

Portieren,sloten en scharnieren gesmeerd

Banden spanning afgesteld

Verlichting gecontroleerd en gerepareerd

Alle olieen gecontr.bijgevuld of ververst

Alle vloeistoffen gecontroleerd en

indien nodig bijgevuld / ververst

Motorolie ververst en oliefilter vervangen

TSL aan motorolie toegevoegd

Voordiffolie vervangen

Koelvloeistof bijgevuld

Ruitensproeiervloeistof bijgevuld

Ruitenwisserbladen voor en achter versleten

[redacted]

[redacted]

**Datum** : 24-01-2025
**Factuur** : [redacted]
**Debiteur** :
**Kenteken** :
**Auto** : Land Rover Defender 90 2.2 PUMA
**Km. stand** : 170837

# Factuur

| Artikelnr. | Omschrijving | Aantal | Prijs | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| | vervangen door nieuwe | | | |
| | Stadslicht LV defect, lampje vervangen | | | |
| | Remlichten werken niet, storing onderzocht | | | |
| | en verholpen. | | | |
| | Remschijven, remblokken en remklauwen | | | |
| | voor versleten. Vervangen door nieuwe | | | |
| | Fusees LV + RV afgevuld met vet | | | |
| | Remschijven en remblokken achter versleten | | | |
| | Vervangen door nieuwe, remklauwen achter | | | |
| | zijn nog goed | | | |
| | Keerring asstomp RA lek, vervangen | | | |
| | Remsysteem doorgespoeld en ontlucht en | | | |
| | remvloeistof vervangen | | | |
| | Service interval gereset | | | |
| | Proefrit gereden ter controle en remmen | | | |
| | ingeremd | | | |

[redacted]

[redacted]

**Datum** : 24-01-2025
**Factuur** : [redacted]
**Debiteur** :
**Kenteken** :
**Auto** : Land Rover Defender 90 2.2 PUMA
**Km. stand** : 170837

# Factuur

| Artikelnr. | Omschrijving | Aantal | Prijs | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| | Vervolgafspraak ivm inleren handzenders auto | | | |
| A | Werkplaatstarief | 12,50 | 80,00 | 1000,00 |
| LR104384M | Oliefilter PUMA 2.2 Td4 | 1,00 | 11,24 | 11,24 |
| LR073675G | Plug - oil drain | 1,00 | 8,95 | 8,95 |
| 000-5W30 | Synpower MST SAE 5W30 | 6,00 | 8,68 | 52,08 |
| PHE500060M | Air filter | 1,00 | 19,50 | 19,50 |
| WJI500040G | Fuel Filter 2.4 Defender MY 07 | 1,00 | 48,45 | 48,45 |
| RMC-31030300 | RMC Diesel Conditioner Pro | 1,00 | 15,65 | 15,65 |
| LR079891T | Wiper Blade Hook Type | 3,00 | 7,25 | 21,75 |
| 062-1010/1 | Zekering | 1,00 | 0,50 | 0,50 |

[redacted]

[redacted]

**Datum** : 24-01-2025
**Factuur** : [redacted]
**Debiteur** :
**Kenteken** :
**Auto** : Land Rover Defender 90 2.2 PUMA
**Km. stand** : 170837

# Factuur

| Artikelnr. | Omschrijving | Aantal | Prijs | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| LR017952AP | Brake Disk Delphi (pair) | 1,00 | 128,10 | 128,10 |
| FTC4785G | Oil Seal Angus | 2,00 | 6,95 | 13,90 |
| SFP000260AP/G | Brake Pad Set Delphi | 1,00 | 47,50 | 47,50 |
| SEB500460G | Brake Caliper RH - AP | 1,00 | 220,00 | 220,00 |
| SEB500470G | Brake Caliper LH | 1,00 | 220,00 | 220,00 |
| LR017953AP | Brake Disc Rear (PAIR) (Delphi) | 1,00 | 90,00 | 90,00 |
| SFP500190AP/G | Brake Pad Set AP/Delphi/Lockheed | 1,00 | 33,06 | 33,06 |
| FTC4785G | Oil Seal Angus | 2,00 | 6,95 | 13,90 |
| FTC3179 | Lock Washer | 4,00 | 1,50 | 6,00 |
| FRC8700G | Locknut - HUB | 8,00 | 2,50 | 20,00 |
| STC8575G | Brake Pad Kit For Stc8571 | 1,00 | 5,75 | 5,75 |
| FTC5268G | Seal Stub Axle Inner | 1,00 | 5,75 | 5,75 |
| STC3435 | Grease | 1,00 | 10,00 | 10,00 |
| STC8574G | Brake Pad Kit For Stc 856 | 1,00 | 6,75 | 6,75 |
| 92011001 | Tri-star Petroleum Based 0.25l | 1,00 | 27,52 | 27,52 |
| SKE500060 | Pedal Rubber | 1,00 | 4,00 | 4,00 |

[redacted]

[redacted]

**Datum** : 24-01-2025
**Factuur** : [redacted]
**Debiteur** :
**Kenteken** :
**Auto** : Land Rover Defender 90 2.2 PUMA
**Km. stand** : 170837

# Factuur

| Artikelnr. | Omschrijving | Aantal | Prijs | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| 000-80W90 | Versnellingsbakolie 80w90 | 1,75 | 7,33 | 12,83 |
| STC50530 | Antifreeze Per Liter G12 Rood | 1,25 | 8,25 | 10,31 |
| 000-RSVL | Ruitensproeivloeistof | 2,00 | 4,63 | 9,26 |
| 000-DOT4 | Remvloeistof Dot 4 | 1,00 | 13,59 | 13,59 |
| 000-KM10 | Klein Materiaal Gr.b. | 1,00 | 22,50 | 22,50 |
| 000-CHEMAFV | Chemisch Afval Toeslag | 1,00 | 10,00 | 10,00 |
| 558273 | Remmenreiniger / ontvetter | 1,00 | 5,25 | 5,25 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 1114,09 |
| | | 1000,00 + |
| | | 2114,09 |
| Totaal BTW 21%: | | 0,00 |
| Totaal BTW 6%: | | 0,00 + |
| Totaal incl. BTW: | € | 2114,09 |

Bij betaling s.v.p. vermelden: [redacted] / [redacted]

Op alle rechtsverhoudingen tussen Jansen Used Laro Parts bv en haar opdrachtgevers zijn uitsluitend de door Jansen Used Laro Parts bv gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de KvK van Tilburg. Deze zijn ook in te zien en uit te printen via onze website www.jansenlaroparts.nl en staan op de achterzijde van uw originele factuur.

[redacted]

[redacted]

**Datum** : 31-07-2026
**Factuur** : [redacted]
**Debiteur** : [redacted]
**Kenteken** : [redacted]
**Auto** : Land Rover Defender 90 2.2 PUMA
**Km. stand** : 187785

# Factuur

| Artikelnr. | Omschrijving | Aantal | Prijs | Totaal |
|---|---|---|---|---|

UITGEPRINT IVM MAANDAFSLUITING

BTW nummer: [redacted]

Bonkend geluid

Bij starten blauwe rook

Diagnose

Auto gestart

Startte en sloeg normaal aan, maar liep niet goed op alle 4 cilinders en rookte erg

Motorolie gepeild, veel te veel olie in carter

Motorolie afgetapt + olie en filter vervangen

Zat +- 2,5/3 liter te veel in en heel erg

[redacted]

[redacted]

**Datum** : 31-07-2026
**Factuur** : [redacted]
**Debiteur** :
**Kenteken** :
**Auto** : Land Rover Defender 90 2.2 PUMA
**Km. stand** : 187785

# Factuur

| Artikelnr. | Omschrijving | Aantal | Prijs | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| | dun<br>Olie in schone emmer opgevangen en even laten bezinken<br>Dieselvlekken op olie komen boven drijven<br><br>Auto uitgelezen, geen enkele fout mbt klacht klant<br>Zeer waarschijnlijk 1 of meerdere injectoren die niet goed/teveel inspoten, waardoor olie teveel en veel te dun wordt<br>Alle injectoren moeten getest worden + compressie motor meten, maar lijkt erop dat er meer motorschade is aan de hand van geluiden uit de motor<br><br>Advies om een andere motor te plaatsen | | | |

[redacted]

[redacted]

**Datum** : 31-07-2026
**Factuur** : [redacted]
**Debiteur** :
**Kenteken** :
**Auto** : Land Rover Defender 90 2.2 PUMA
**Km. stand** : 187785

# Factuur

| Artikelnr. | Omschrijving | Aantal | Prijs | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| | dan moeten alsnog de injectoren getest worden of meteen 4 nieuwe plaatsen bij vervangen motor | | | |
| A | Werkplaatstarief | 2,00 | 89,50 | 179,00 |
| LR104384M | Oliefilter PUMA 2.2 Td4 | 1,00 | 11,24 | 11,24 |
| LR073675G | Plug - oil drain | 1,00 | 8,95 | 8,95 |
| 000-5W30 | Synpower MST SAE 5W30 | 6,50 | 9,25 | 60,13 |
| 000-KM ALGEMEEN | Klein Materiaal Algemeen | 1,00 | 12,50 | 12,50 |
| 000-CHEMAFV | Chemisch Afval Toeslag | 1,00 | 10,00 | 10,00 |
| 558273 | Remmenreiniger / ontvetter | 1,00 | 5,25 | 5,25 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 108,07 |
| | | 179,00 + |
| | | 287,07 |
| Totaal BTW 21%: | | 0,00 |
| Totaal BTW 6%: | | 0,00 + |
| Totaal incl. BTW: | € | 287,07 |

Bij betaling s.v.p. vermelden: [redacted] / [redacted]

Op alle rechtsverhoudingen tussen Jansen Used Laro Parts bv en haar opdrachtgevers zijn uitsluitend de door Jansen Used Laro Parts bv gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de KvK van Tilburg. Deze zijn ook in te zien en uit te printen via onze website www.jansenlaroparts.nl en staan op de achterzijde van uw originele factuur.

[redacted]

[redacted]

**Datum** : 07-08-2026
**Factuur** : [redacted]
**Debiteur** :
**Kenteken** :
**Auto** : Land Rover Defender 90 2.2 PUMA
**Km. stand** : 187835

# Factuur

| Artikelnr. | Omschrijving | Aantal | Prijs | Totaal |
|---|---|---|---|---|

BTW nummer: [redacted]

2de AB inleren

sleutelmodule vervangen

RF ontvanger vervangen

Ring rondom contacslot vervangen

met geen mogelijkheid is de AB in de auto

in te leren

Ook niet met speciaal opgevraagde codes

via Land Rover

Originele ECU zit nu aangesloten

Nieuwe ECU zit nog in de auto gemonteerd

Bij programmeren door JLR moet deze aan-

gesloten worden

[redacted]

[redacted]

**Datum** : 07-08-2026
**Factuur** : [redacted]
**Debiteur** :
**Kenteken** :
**Auto** : Land Rover Defender 90 2.2 PUMA
**Km. stand** : 187835

# Factuur

| Artikelnr. | Omschrijving | Aantal | Prijs | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| | Of u kunt zelf bij Land Rover Dealer langs gaan om de 2de AB in te laten leren<br><br>Iom klant nog 1 andere manier geprobeerd om sleutel/AB te laten cloonen, maar helaas is dit ook niet gelukt<br><br>Originele onderdelen en nieuwe sleutel liggen in de middenconsole<br><br>Zelf met auto naar JLR Dealer of naar sleutelspecialist in Eindhoven om dit te laten doen | | | |
| A | Werkplaatstarief | 6,00 | 89,50 | 537,00 |

[redacted]

[redacted]

**Datum** : 07-08-2026
**Factuur** : [redacted]
**Debiteur** :
**Kenteken** :
**Auto** : Land Rover Defender 90 2.2 PUMA
**Km. stand** : 187835

# Factuur

| Artikelnr. | Omschrijving | Aantal | Prijs | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| A | Werkplaatstarief (AB inleren) | 2,00 | 89,50-100,0% | |
| LR084666GEN | Module - Portiervergrendeling Alarm (let op extras | 1,00 | 517,94 | 517,94 |
| LR062109GEN | Veldwikkeling startmotor | 1,00 | 46,12 | 46,12 |
| LR143239GEN | RF ontvanger | 1,00 | 62,38 | 62,38 |
| COMPUTER-LR-PROGRA | Computer Gebruik Land Rover Programmeren | 1,00 | 135,00-100,0% | |

| | | |
|---|---|---|
| | | 626,44 |
| | | 537,00 + |
| | | 1163,44 |
| Totaal BTW 21%: | | 0,00 |
| Totaal BTW 6%: | | 0,00 + |
| Totaal incl. BTW: | € | 1163,44 |

Bij betaling s.v.p. vermelden: [redacted] / [redacted]

Op alle rechtsverhoudingen tussen Jansen Used Laro Parts bv en haar opdrachtgevers zijn uitsluitend de door Jansen Used Laro Parts bv gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de KvK van Tilburg. Deze zijn ook in te zien en uit te printen via onze website www.jansenlaroparts.nl en staan op de achterzijde van uw originele factuur.

CARROSSERIE NOORD

# Werkplaatsfactuur

DUPLICAAT

[redacted]

Documentnr. [redacted]
Documentdatum 16/10/26
Vervaldatum 16/10/26
Ordernr. [redacted]
Pagina 1

Klantnr. [redacted]
Ondernemingsnr.

| Merkcode | Chassisnr. | Km-stand | Contactpersoon atelier | Datum afspraak |
|---|---|---|---|---|
| LANDROVER | [redacted] | 187835 | [redacted] | 14/08/26 |
| **Model** | **Modelcode** | **Nummerplaat** | **Datum eerste inschr.** | **Aangemaakt door** |
| Defender 90 Hard | | [redacted] | 23/07/14 | [redacted] |

| Nr. | Omschrijving | Aantal | Eenh. | Eenh.prijs | Bedrag |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Herstelling Carrosserie** | | | | |
| #CAR-WERKL | Carrosseriewerken | | PE | | 850,00 |
| #CAR-PROD | Produkten en hulpstoffen | 1 | Stuk | 180,00 | 180,00 |

| | |
|---|---|
| **Som uurloon** | **850,00** |
| **Som onderdeel** | **180,00** |
| **Totaal EUR** | **1 030,00** |
| 21% btw van 1 030,00 | 216,30 |
| **Totaal EUR incl. btw** | **1 246,30** |

**Betalingscondities** [redacted]
**Gestr. mededeling**

[redacted]
Schade : Herstellen + schilderen dak

De duur van de garantie op de uitgevoerde herstelling is 3 jaar, met uitzondering van onderdelen waarvan de garantie door de constructeur werd vastgelegd. Meer info : www.eurogarant.be

EUROGARANT 007

Contant betalen bij afhaling aub. Gelieve bij betaling de gestructureerde mededeling te gebruiken of in geval van inlichtingen het factuur -nummer te vermelden. Algemene voorwaarden van toepassing van toepassing bij nazicht en/of herstelling zie keerzijde factuur.

CARROSSERIE NOORD NV
Adres Eikenlei 102 - 2960 Sint-Job-In-'t-Goor
Telefoon +32 3 230 49 13
E-mail info@carrosserienoord.be
Web www.carrosserie-noord-zuid.be

[redacted]

CARROSSERIE NOORD

# Werkplaatsfactuur

[redacted]

Documentnr. [redacted]
Documentdatum 21/10/26
Vervaldatum 21/10/26
Ordernr. [redacted]
Pagina 1

Klantnr. [redacted]
Ondernemingsnr.

| Merkcode | Chassisnr. | Km-stand | Contactpersoon atelier | Datum afspraak |
|---|---|---|---|---|
| LANDROVER | [redacted] | 187835 | [redacted] | 14/08/26 |
| **Model** | **Modelcode** | **Nummerplaat** | **Datum eerste inschr.** | **Aangemaakt door** |
| Defender 90 Hard | | [redacted] | 23/07/14 | [redacted] |

| Nr. | Omschrijving | Aantal | Eenh. | Eenh.prijs | Bedrag |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Herstelling Carrosserie** | | | | |
| #CAR-WERKL | Carrosseriewerken | | PE | | 1 991,20 |
| #CAR-OND-LR | Onderdelen bestek LR | 1 | Stuk | 1 645,37 | 1 645,37 |
| #CAR-KM | Klein Materiaal | 1 | Stuk | 32,91 | 32,91 |
| #CAR-PROD | Produkten en hulpstoffen | 1 | Stuk | 276,36 | 276,36 |
| #CAR-MB | Milieubijdrage | 1 | Stuk | 16,45 | 16,45 |

| | |
|---|---|
| **Som uurloon** | **1 991,20** |
| **Som onderdeel** | **1 971,09** |
| **Totaal EUR** | **3 962,29** |
| 21% btw van 3 962,29 | 832,08 |
| **Totaal EUR incl. btw** | **4 794,37** |

**Betalingscondities** [redacted]
**Gestr. mededeling**

[redacted]
Schade : Herstellen schade achterzijde
[redacted]

De duur van de garantie op de uitgevoerde herstelling is 3 jaar, met uitzondering van onderdelen waarvan de garantie door de constructeur werd vastgelegd. Meer info : www.eurogarant.be

EUROGARANT 007

Contant betalen bij afhaling aub. Gelieve bij betaling de gestructureerde mededeling te gebruiken of in geval van inlichtingen het factuur -nummer te vermelden. Algemene voorwaarden van toepassing van toepassing bij nazicht en/of herstelling zie keerzijde factuur.

CARROSSERIE NOORD NV
Adres Eikenlei 102 - 2960 Sint-Job-In-'t-Goor
Telefoon +32 3 230 49 13
E-mail info@carrosserienoord.be
Web www.carrosserie-noord-zuid.be

[redacted]